

Утверждаю:
 Председатель комиссии по проведению
 специальной оценки условий труда
 А.Г. Могильников
 « 22 » НОЯБРЯ 2019 год

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда АО "Березниковский содовый завод" по результатам СОУТ

Наименование организации: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Теплоэлектроцентрль					
2005. Старший начальник смены	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ТЭЦ Начальник ТЭЦ, ОО и ОТ	
Котлотурбинный цех					
2006. Начальник цеха	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ТЭЦ Начальник ТЭЦ, ОО и ОТ	
2007. Заместитель начальника цеха	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
2008. Начальник смены	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
2009. Старший машинист котлотурбинного цеха 6 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2010. Машинист котлов 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
2011. Машинист паровых турбин 4 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
2013. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
2014. Машинист топливоподачи 3 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
			Микроклимат: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	
2015. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанции 4 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
2009. Старший машинист котлотурбинного цеха 6 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
2010. Машинист котлов 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	
2011. Машинист паровых турбин 4 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник КТЦ, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Отделение химводоочистки					
2020. Начальник смены	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	
2021. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	
2022. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	
2023. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанции 3 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	
2024. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанции 3 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник отделения ХВО, ОО и ОТ	
<i>Электротехнический цех</i>					
2026. Начальник смены	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
2027. Старший мастер	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
2030. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
2031. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
2032. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
2033. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2034. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
2035. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
2036. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
2037. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ЭТЦ Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЭТЦ, ОО и ОТ	
Участок автоматики и средств измерений					
2038. Начальник участка	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ТЭЦ Начальник ТЭЦ, ОО и ОТ	
2039. Мастер	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2040. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
2041. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
2042. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
2043. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
2044. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический фактор: 1. Своевременная чистка вентиляционной системы. 2. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 3. Применение сертифицированных СИЗ, органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	30.12.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Аэрозоли ПФД: 1. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 2. Применение сертифицированных средств защиты органов дыхания. 3. Своевременная чистка систем вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	30.12.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник КТЦ Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ	
	УФ-излучение: 1. Своевременное обеспечение специальной одеждой, средствами защиты лица, рук от воздействия ультрафиолетового излучения. 2. Применение специальной одежды, средств защиты лица, рук от воздействия ультрафиолетового излучения.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УА и СИ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник УА и СИ, ОО и ОТ	
Ремонтно-строительное монтажное управление					
Ремонтный участок					
2045. Мастер по ремонту	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
Бригада по ремонту котельного и турбинного оборудования котлотурбинного цеха теплоэлектроцентрали					
2046. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
	Вибрация локальная: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты от вибрации. 2. Применение средств виброзащиты работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня вибрации	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2047. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
	Вибрация локальная: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты от вибрации. 2. Применение средств виброзащиты работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня вибрации	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
2048. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
	Вибрация локальная: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты от вибрации. 2. Применение средств виброзащиты работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня вибрации	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
2049. Электрогазосварщик 6 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
	Химический фактор: 1. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 2. Применение сертифицированных СИЗ, органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Аэрозоли ПФД: 1. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 2. Применение сертифицированных средств защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	30.12.2019г. 22.11.2019г.	Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ОСТМЦ	
	УФ-излучение: 1. Своевременное обеспечение специальной одеждой, средствами защиты лица, рук от воздействия ультрафиолетового излучения. 2. Применение специальной одежды, средств защиты лица, рук от воздействия ультрафиолетового излучения.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
2050. Электрогазосварщик 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	
	Химический фактор: 1. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 2. Применение сертифицированных СИЗ, органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ	
	Аэрозоли ПФД: 1. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 2. Применение сертифицированных средств защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	30.12.2019г. 22.11.2019г.	Начальник ремонтного участка РСМУ Начальник ОСТМЦ	
	УФ-излучение: 1. Своевременное обеспечение специальной одеждой, средствами защиты лица, рук от воздействия ультрафиолетового излучения. 2. Применение специальной одежды, средств защиты лица, рук от воздействия ультрафиолетового излучения.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник ремонтного участка РСМУ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ремонтного участка РСМУ, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Участок ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики					
<i>Бригада № 5 по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>					
1290. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ, ОО и ОТ	
	Химический фактор: 1. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 2. Применение сертифицированных СИЗ, органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ	
1291. Электрогазосварщик	Химический фактор: 1. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 2. Применение сертифицированных СИЗ, органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ	
	Аэрозоли ПФД: 1. Своевременное обеспечение сертифицированными средствами защиты органов дыхания. 2. Применение сертифицированных средств защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	30.12.2019г. 22.11.2019г.	Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ Начальник ОСТМЦ	
	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ, ОО и ОТ	
	УФ-излучение: 1. Своевременное обеспечение специальной одеждой, средствами защиты лица, рук от воздействия ультрафиолетового излучения. 2. Применение специальной одежды, средств защиты лица, рук от воздействия ультрафиолетового излучения.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник участка ремонта КИП и А РСМУ, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех приготовления рассола					
1277. Слесарь-сантехник 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г.	Начальник ЦПР, ОО и ОТ	
Участок транспорта					
Отделение спецтехники					
1278. Водитель погрузчика (JCB 3CXS14M2NM, экскаватор, мощность двигателя 93 л.с.) 5 разряда	Вибрация общая: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение уровня вибрации	22.11.2019г.	Начальник УТ	
1281. Тракторист 4 разряда	Вибрация локальная: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты от вибрации. 2. Применение средств виброзащиты работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение уровня вибрации	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г	Начальник ОСТМЦ Начальник УТ Начальник УТ, ОО и ОТ	
	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха; 2. Применение средств звукопоглощения работником; 3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УТ Начальник УТ, ОО и ОТ	
	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха; 2. Применение средств звукопоглощения работником; 3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г	Начальник ОСТМЦ Начальник УТ Начальник УТ, ОО и ОТ	
1282. Водитель погрузчика вилочного (ВП-05)	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха; 2. Применение средств звукопоглощения работником; 3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г	Начальник ОСТМЦ Начальник УТ Начальник УТ, ОО и ОТ	
	Вибрация локальная: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты от вибрации. 2. Применение средств виброзащиты работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня вибрации	22.11.2019г. 22.11.2019г. 30.12.2019г.	Начальник ОСТМЦ Начальник УТ Начальник УТ, ОО и ОТ	
Карьер известняков					
Участок автомобильного транспорта					
1279. Водитель автомобиля (SCANIA P440, грузоподъемность 30 т)	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	30.12.2019г	Начальник участка автотранспорта КИ, ОО и ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1018. Машинист бульдозера (Т-35.01 ЯБР-2, мощность двигателя 520 л.с.) 8 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха. 2. Применение средств звукопоглощения работником. 3. Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	22.11.2019г.	Начальник ОСТМЦ	
	Вибрация общая: Соблюдение режимов труда и отдыха		22.11.2019г.	Начальник участка автотранспорта КИ Начальник участка автотранспорта КИ, ОО и ОТ	
			22.11.2019г.	Начальник участка автотранспорта КИ	
Электротехнический участок					
Бригада по обслуживанию вспомогательных цехов					
970. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 5 разряда	Шум: 1. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов слуха; 2. Применение средств звукопоглощения работником; 3. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	22.11.2019	Начальник ОСТМЦ	
			22.11.2019	Начальник ЭТУ	
			30.12.2019	Начальник ЭТУ, ОО и ОТ	
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.12.2019	Начальник ЭТУ, ОО и ОТ	

Начальник СПБ и ОТ-начальник ОПБ и ОТ



И.М. Клям